

## Pressemitteilung

### Kaffee- und Teebecher „INDIGO“

#### „ETHNO“



743609 Kaffeebecher ETHNO INDIGO  
743722 Teebecher ETHNO INDIGO

#### „MARBLE“



743470 Kaffeebecher MARBLE INDIGO  
743593 Teebecher MARBLE INDIGO

#### „BRUSH“



743739 Kaffeebecher BRUSH INDIGO  
743852 Teebecher BRUSH INDIGO

#### „CROSS“



743340 Kaffeebecher CROSS INDIGO  
743463 Teebecher CROSS INDIGO

## Trinkräder mit erhöhten Kobalt-Werten

Bad Driburg, 01. Februar 2018. Ritzenhoff & Breker ruft Kaffee- und Teebecher der Serie „Indigo“ vorsorglich zurück. Die Trinkränder der Becher weisen erhöhte Kobalt-Werte auf. Es besteht das Risiko, dass der Trinkrand im Gebrauch metalllässig ist. Übermäßiger Konsum von Kobalt kann die Gesundheit gefährden. „Auch wenn es für Keramik derzeit keine verbindlichen Vorgaben für den Kobalt-Gehalt gibt, möchten wir aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes mit dem vorsorglichen Rückruf der Kaffee- und Teebecher etwaig denkbaren Risiken vorbeugen,“ teilte das Bad Driburger Unternehmen mit.

Betroffen sind Kaffee- und Teebecher „Indigo“, die seit Oktober 2017 vertrieben wurden, in vier Dekorvarianten, nämlich „Brush“ Modell-Nrn. 743.729 und 743.852, „Cross“ Modell-Nrn. 743.340 und 743.463, „Ethno“ Modell-Nrn. 743.609 und 743.722 und „Marble“ Modell-Nrn. 743.470 und 743.593 jeweils mit den Chargen-Nrn. 36398 und 36848. Ritzenhoff & Breker bittet daher alle Kunden, die „Indigo“-Kaffee- und Teebecher nicht mehr zu verwenden. Käufer der Becher können diese im Handel zurückgeben oder unfrei an Ritzenhoff & Breker senden. Der Kaufpreis wird erstattet. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die erhöhten Kobalt-Werte nur bei den Kaffee- und Teebechern der oben genannten Chargen-Nummern gemessen wurden und alle anderen Produkte der Serie Indigo nicht betroffen sind. Weitere Informationen gibt es unter: [www.ritzenhoff-breker.de](http://www.ritzenhoff-breker.de).

(1.476 Zeichen)

### Kontakt

Ritzenhoff & Breker GmbH & Co. KG  
Industriestr. 21  
33014 Bad Driburg  
Tel.: +49(0)5253 977 - 0  
Fax: +49(0)5253 977 - 277  
Email: [info@ritzenhoff-breker.de](mailto:info@ritzenhoff-breker.de)